



Einbauhilfe Elektrosatz für Suzuki Baleno Kombi ab '96



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	Suzuki Baleno
Schlüssel-Nr. zu 2	7102
Schlüssel-Nr. zu 3	372
Ausführung	Kombi
Baujahr	08/1998

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	SZ 0017
Einbauzeit (in Stunden)	1,5

spezifischer E-Satz	<input checked="" type="checkbox"/>
Relaisausführung	<input checked="" type="checkbox"/>
Top-Tronic Ausführung	<input type="checkbox"/>
Modulausführung	<input type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuffaufhängung	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input checked="" type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne umgeklappt	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input checked="" type="checkbox"/>		

Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>	Bohrmaschine mit 15ér und 10,5ér Bohrer
Beim Einbau benötigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Schlüssel Nr. 8, 10, 14, 17, Schraubendreher +

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*
 Sitz: Leutenberg
 Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280
 Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ausgebaute Verkleidungen




Bodenverkleidung



linke Seitenverkleidung
(3 versteckte Plastikclipse=>
2 unter Sitzbank, 1 zwischen
der Rückenlehne)



rechte Seitenverkleidung
(3 versteckte Plastikclipse=>
2 unter Sitzbank, 1 zwischen
der Rückenlehne)



mittleres Ablagefach




Heckblechverkleidung


Photo Dokumentationen



Fahrzeug von hinten vor
dem Einbau



2 Plastikclipse unter Rücksitz-
bank (jeweils re. und li.)



Plastikclip zwischen der Rücken-
lehne (jeweils re. und li.)



li. Bodenkonsole 2. Kofferraumboden <=Demontage=> re. Bodenkonsole 2. Kofferraumboden

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD


persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Stoßfängerbefestigung im Kofferraum li. (auch re.)



Stoßfängerbefestigung hinten rechts (auch links)



Stoßfänger- und Schmutzlappenbefestigung li. (auch rechts)



Schmutzlappenbefestigung unten rechts (auch links)



Stoßfängerbefestigung hinterm Schmutzlappen re. (auch li.)



Kabeldurchführung am Heckblech



Montage Leitungssatz an der Anhängerkupplung



verlegte Leitung im Kofferraum




Leitungssatz re. Heckleuchte




Leitungssatz li. Heckleuchte




Verkl. der Lenksäule demontieren



Relaisträger



Blinkrelais



neues Blinkrelais mit Halter



Anhängerkontrolllampe

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- 07 Kabeldurchführung
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- 10 Modulbefestigung / Masse
- 11 Relais einbau und Kontrollleuchte bei Relais elektrosatz
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler