



Einbauhilfe Elektrosatz für Audi A2 1,4 TDI Zweitanksystem(Rapsöl/ Diesel)



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	Audi A2 1,4 TDI Zweitanksystem
Schlüssel-Nr. zu 2	0588
Schlüssel-Nr. zu 3	735
Ausführung	Fließheck
Baujahr	2001

spezifische Fahrzeuginformationen

Audi A2 1,4 TDI Zweitanksystem (Rapsöl / Diesel)

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	AU1116
Einbauzeit (in Stunden)	2 Stunden
spezifischer E-Satz	<input type="checkbox"/>
Relaisausführung	<input type="checkbox"/>
Top-Tronic Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>
Modulsausführung	<input type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücksitzbank	<input checked="" type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Handschuhfach	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument	<input type="checkbox"/>

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ANHÄNGERKUPPLUNGEN

rameder.

AUTOTEILE & ZUBEHÖR

www.kupplung.de

Reserverad
Armaturenverkleidung Fahrerseite

Sicherungskasten
Schwellerverkleidung

Besonderheiten

Spezialwerkzeug
Beim Einbau benötigt

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



ausgebaute Verkleidungen



Rücklicht links
Zusatztank Rapsöl



Lagerraum Batteriefach



Linke Verkleidung
Stoßstangenverkleidung



Rechte Verkleidung



Photo Dokumentationen



Kabeldurchführung links
mit Gummitülle



Kabeldurchführung



Durchführung



Anschluss links
Modulbefestigung /Masse



Anschluss rechts




Verkleidung Rückblech
Montierte Steckdose



Verkleidung rechtes Licht



fertig





- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) —
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau —
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) —
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) —
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder) —
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger —
- 07 Kabeldurchführung —
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht —
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht —
- 10 Modulbefestigung / Masse —
- 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz —
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich —
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum —
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) —
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) —
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden —
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf —
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) —
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) —

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler