

Einbauhilfe Anhängerkupplung für Chrysler Stratus



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	H1
Schlüssel-Nr. zu 2	1004
Schlüssel-Nr. zu 3	484
Ausführung	Cabrio (JX)
Baujahr	1997

Besonderheiten

Abnahmepflichtig beim TÜV. Muss danach in die Fahrzeugpapier eingetragen werden

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	7,5
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	CH0345
Einbauzeit (in Stunden)	2,0

Stoßängerausschnitt	<input checked="" type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Auspuff	<input checked="" type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
 Sitz: Leutenberg
 Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280
 Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Photo Dokumentationen



Abschleppöse demontieren und danach Auspuff aushängen



Die AHK mittels der Anschraubpunkte für die Abschleppöse fixieren. Danach kann man die Löcher „A“ mittels eines spitzen Gegenstandes anreißern. Danach (am besten mit wieder abmontierter AHK) vorkörnen und die Löcher bohren. Danach nach Vorgabe vergrößern



Montage der Druckplatten im Kofferraum



Montage der AHK unter dem Fahrzeug



AHK laut Einbauanleitung montieren und fest schrauben



Korrosionsschutz auftragen



Fahrzeug fertig mit abgenommener Kugelstange



Abstand Mitte Kugelkopf zum Stoßfänger
ca. 7,5 cm

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haltender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz 
- Dokumentation nur Anhängerkupplung 
- Dokumentation nur E-Satz 

- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- 07 Kabeldurchführung
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- 10 Modulbefestigung / Masse
- 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*