



## Einbauhilfe Anhängerkupplung für Renault Scenic III



### Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	JZ
Schlüssel-Nr. zu 2.1	3333
Schlüssel-Nr. zu 2.2	ATI 000503
Ausführung	JZ3W0D
Baujahr	Juni 2010

### spezifische Fahrzeuginformationen

#### Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	11 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	45 cm Bodenhöhe

### Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	RE0889
Einbauzeit (in Stunden)	3,0

Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>250</b>	

### Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad	<input checked="" type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>		

### Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>	Torx T20(Kofferraum) und T30(Stoßfänger)
Beim Einbau benötigt	<input type="checkbox"/>	Schlüssel und Nüsse 7-10, 13, 17,18,19

#### rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
 e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
 Steuernummer: 163/162/33000  
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:  
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



## ausgebaute Verkleidungen



Oben: Kofferraumverkleidung links demontiert.  
Unten: Stossfängerverkleidung linker Teil, oben Snap in vorsichtig lösen



Oben: Torx T20an Hutablage und Clip hinten lösen.  
Unten: Stossfängerverkleidung Mitte



Oben: Stossfängerverkleidung und Ersatzradabdeckung ausgebaut  
Unten: Stossfängerverkleidung rechts



## Photo Dokumentationen



4 Torx T30 Schrauben und unten 3 Schrauben mit 8-er Schlüssel und Clip im Radkasten lösen und vorsichtig Verhakung austrasten



Ohne Stossfänger, Demontage Trägerabdeckung je 3 Schrauben 13-er



Abmontierter Stossfänger

### rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH  
Sitz: Leutenberg  
Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280  
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler




Befestigungseisen in Längsträger eingeführt, Abdeckung eingeschnitten und wieder verschraubt. (13-er)



Montagepunkt (17-er) linker Längsträger Zugang vom Reserveradplatz



Montagepunkt linker Längsträger Zugang vom linken Hohlraum (daher Seitenverkleidungsausbau)




Befestigungseisen im rechten Längsträger mit eingeschnittener Abdeckung und Verschraubung



Montagepunkte (17-er) rechter Längsträger, für beide Zugang vom Reserveradplatz



Verschraubung AHK-Träger mit Befestigungseisen links (17-er und 19-er) z.T. nur mit Schlüssel möglich



Verschraubung AHK-Träger mit Befestigungseisen rechts (17-er und 19-er)



AHK-Träger montiert



Elektrokupplungshalter montiert (10-er)

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH  
Sitz: Leutenberg  
Registriergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280  
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



AHK am Träger festgeschraubt  
(Schlüsselgröße 18 und 19)



Stoßfängerverkleidung wieder  
montiert und AHK abgenommen



Abdeckung gesteckt und Elektrodose  
nach unten geklappt



AHK eingeführt



Verriegelung um 90° drehen



Und verriegelt



Von schräg oben



Kugelkopfabstand zur  
Stoßfängerverkleidung: 11cm



Kugelkopfabstand vom Boden: 45cm

## rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz

Dokumentation nur Anhängerkupplung

Dokumentation nur E-Satz



- |  |  |
|--|--|
|  | 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)                                |
|  | 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau                                    |
|  | 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)                                  |
|  | 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)                    |
|  | 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)                  |
|  | 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger  |
|  | 07 Kabeldurchführung   |
|  | 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht                                |
|  | 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht                               |
|  | 10 Modulbefestigung / Masse  |
|  | 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz                |
|  | 12 Kombiinstrument falls erforderlich                                    |
|  | 13 Verkleidungen Fahrgastraum  |
|  | 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)                             |
|  | 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)                       |
|  | 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden                                 |
|  | 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf                                     |
|  | 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) |
|  | 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)   |

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*  
Sitz: Leutenberg  
Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280  
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler