



Einbauhilfe Anhängerkupplung für Fabia



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	1.9 SDI
Schlüssel-Nr. zu 2	8004
Schlüssel-Nr. zu 3	361
Ausführung	Combi
Baujahr	12/2003

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	8,00
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	48,00

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	SK0200
Einbauzeit (in Stunden)	2,0

Stoßfängerausschnitt	<input checked="" type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input type="checkbox"/>	Reserverad	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>		

Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input type="checkbox"/>
Beim Einbau benötigt	<input type="checkbox"/>

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Photo Dokumentationen



Demontage Rückleuchten



Demontage
Stoßfängerbefestigung



Demontage
Stoßfängerbefestigung



demontierte Rückleuchte



Demontage Grundträger



Demontage Grundträger



AHK mit Tragarmen in
Chassis eingeschoben



Montagepunkte Chassis



Montagepunkte Chassis



montierte AHK



Fahrzeug von hinten



Kugelkopfabstand Fahrbahn
– Kugel



Kugelkopfabstand
Stoßstange – Kugel



Ansicht
Stoßfängerausschnitt



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- | | |
|--|--|
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="width: 1px; height: 100%; background-color: blue;"></div><div style="width: 1px; height: 100%; background-color: green;"></div><div style="width: 1px; height: 100%; background-color: red;"></div></div> | <p>01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)</p> <p>02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau</p> <p>03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)</p> <p>04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)</p> <p>05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>06 Fahrzeug ohne Stoßfänger</p> <p>07 Kabeldurchführung</p> <p>08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht</p> <p>09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht</p> <p>10 Modulbefestigung / Masse</p> <p>11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz</p> <p>12 Kombiinstrument falls erforderlich</p> <p>13 Verkleidungen Fahrgastraum</p> <p>14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)</p> <p>16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden</p> <p>17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf</p> <p>18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> <p>19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> |
|--|--|

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*