


**Einbauhilfe Elektrosatz für BMW X3****Allgemeine Fahrzeuginformationen**

Typ	E83 3.0i
Schlüssel-Nr. zu 2	0005
Schlüssel-Nr. zu 3	787
Ausführung	SUV
Baujahr	06/2005

**spezifische Fahrzeuginformationen****Produkteigenschaften**

verbaute Artikel-Nr. **BM0561**  
 Einbauzeit (in Stunden) **3,0 stunden**

spezifischer E-Satz	<input checked="" type="checkbox"/>
Relaisausführung	<input type="checkbox"/>
Top-Tronic Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>
Modulausführung	<input type="checkbox"/>

**Ausgebaute Teile**

Seitenverkleidung links	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Handschuhfach	<input checked="" type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>	Kombiinstrument	<input type="checkbox"/>
Reserverad	<input type="checkbox"/>	Sicherungskasten	<input checked="" type="checkbox"/>
Armaturenverkleidung Fahrerseite	<input type="checkbox"/>	Schwellerverkleidung	<input checked="" type="checkbox"/>

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
 e-mail: info@kupplung.de  
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
 Steuernummer: 163/162/33000  
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank  
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und  
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:  
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ANHÄNGERKUPPLUNGEN

**rameder.**

AUTOTEILE & ZUBEHÖR

[www.kupplung.de](http://www.kupplung.de)

## Besonderheiten

Spezialwerkzeug

Beim Einbau benötigt

### **rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

**Hypo Vereinsbank**  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

**Dresdner Bank**  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

**Kreissparkasse**  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

**Raiffeisenbank**  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

*Sitz: Leutenberg*

*Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



## ausgebaute Verkleidungen



Schwellerverkleidungen  
Beifahrerseite

## Photo Dokumentationen



Originalen Gummistopfen  
entfernen



Kabel von innen  
durchführen



Montage Steckdose (auf  
Bild gedreht)

### **rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfeisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haltender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

*Sitz: Leutenberg*

*Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



Verlegung Kabel außen




2 Clipse + 2 Schrauben entfernen



2 Clipse + 2 Schrauben entfernen



Verkleidung links abnehmen (gesteckt)



Verkleidung rechts abnehmen (gesteckt)



Schrauben entfernen



Verkleidung Kofferraumseite rechts



C-Säulen-Verkleidung und  
Deckel abnehmen



Gurthalterung und  
Fensterverkleidung  
abnehmen



Sitz umgeklappt,  
Seitenverkleidung  
vorgezogen



Massepunkt unter  
Seitenverkleidung



Anschluss Rücklicht links



Anschluss Rücklicht links  
Detailaufnahme



Anschluss Rücklicht rechts



Anschluss Rücklicht links  
Detailaufnahme

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: info@kupplung.de  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haltender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*


*Sitz: Leutenberg*

*Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



Schwellerverkleidung  
Fußraum hinten



B-Säule unten



Fußraum Beifahrer




Fußraum Beifahrer



Stecker hinter  
Handschuhfach



Verkleidung Fahrerfußraum



Zerlegter Stecker im  
Fahrerfußraum (Lichtmodul)

**rameder.**

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG  
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz  
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32  
e-mail: [info@kupplung.de](mailto:info@kupplung.de)  
Amtsgericht Jena • HRA 202 848  
Steuernummer: 163/162/33000  
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank  
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76  
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01  
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank  
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00  
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00  
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse  
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03  
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23  
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfeisenbank  
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62  
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80  
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haltender Gesellschafter und  
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*  
Sitz: Leutenberg  
Registergericht und Registriernummer:  
Jena HRB 210 280  
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:  
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Kabel eingepinnt



Stecker eingesteckt



Einbauort Top-Tronic  
Modul

