



Einbauhilfe Anhängerkupplung für Mercedes S202



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	DB S 2002
Schlüssel-Nr. zu 2	710
Schlüssel-Nr. zu 3	327
Ausführung	Kombi
Baujahr	1996

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf	9,5 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf	46 cm

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	MB0996
Einbauzeit (in Stunden)	4 h

Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input checked="" type="checkbox"/>

Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Reserverad	<input checked="" type="checkbox"/>

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



Besonderheiten

- Spezialwerkzeug Ø 4mm Spiralbohrer 14 cm lang oder eine Winkelbohrmaschine, einen Hartmetallfräser
- Beim Einbau benötigt

Text Ausbau der Verkleidungen und Weiteres:

1. Linke und Rechte Seitenverkleidung (beide Zugänge zu den Glühlampen) ausbauen.
2. Verkleidung der Heckschürze, wie auf dem Bild gezeigt ausbauen. 4 Spreiznippel ziehen.
3. Abdeckung Reserverad entnehmen.
4. Wagenheber mit Halter ausbauen. Der Halter ist mit einer Kunststoffmutter M10 und einem Spreiznippel eingebaut.
5. Den Scheibenwaschbehälter aushängen und nach innen legen.
6. Zugangsklappe mit Scharnier (zwei Schrauben) Bild 2 ausbauen. Den Werkzeugbehälter aus Kunststoff entnehmen.
7. Nachschalldämpfer aushängen drei mal aushängen (Bild 3)
8. Hitzeschutzblech über Nachschalldämpfer (4 Muttern und eine Schraube) entfernen.
9. Batterie ausbauen (- Pol, + Pol, 2 Schrauben)
10. Stoßfänger muss nicht abgebaut werden. Diese ist aber zu empfehlen um Beschädigungen an ihm zu vermeiden. Befestigungen: 2x je Seite unter den Rückleuchten, 1x in Heckblechmitte im Holm, die Ecken links und Rechts am Radkasten aushängen

Text Montage AHK

1. Terosonmatte wie in Bild 1-3 mit Kattermesser schneiden. Die geschnittene Matte vorsichtig mir Dämmung entfernen. Hinter dieser Matte befinden sich alle Befestigungspunkte für die linke Seite.
2. Diese Matte und weitere Dämmstoffe sind unbedingt wieder einzubauen.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ausgebaute Verkleidungen




Photo Dokumentationen



rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz ———
 Dokumentation nur Anhängerkupplung ———
 Dokumentation nur E-Satz ———

- | 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- | 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- | 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- | 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- | 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- | 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- | 07 Kabeldurchführung
- | 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- | 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- | 10 Modulbefestigung / Masse
- | 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
- | 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- | 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- | 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- | 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- | 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- | 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- | 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- | 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
 Sitz: Leutenberg
 Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280
 Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ANHÄNGERKUPPLUNGEN

rameder.

AUTOTEILE & ZUBEHÖR

www.kupplung.de

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank

Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank

Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse

Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank

Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*